


第3回
館林市立学校適正規模・適正配置
西地区検討委員会

付属資料集


付属資料1 (P.1) …… 【西地区】各小中学校からの通学距離

付属資料2 (P.2) …… 学校施設の状況



【西地区】各小中学校からの通学距離(徒歩・半径2.3km、自転車・半径6.0km)

※区域の境界線は、おおよその範囲を示す目安として作成されたものです
 ※境界線は小学校区を青、中学校区を赤で表示



(出典) 館林都市計画基本図データを使用して作成

学校施設の状況

付属資料2

学校名	教室数※1				敷地面積 (㎡) ※4	棟名※2	建築年 ※2	経過 年数※3	校舎等面積 (㎡)※2	避難所 指定	～H22年度の改修工事等の履歴	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度		
	普通	特別支援 学級	その他	計																								
一小	17	7	5	29	25,717	普通教室棟	H12	25	3,710	全ての学校が避難所に指定されている																		
						管理特別教室棟	S45	55	1,718		H10：耐震、増築																	
						屋内運動場（体育館）	S44	57	724		H21：耐震、増築																	
二小	9	2	14	25	15,502	管理教室棟	S55	46	3,538		H16：耐震																	
						特別教室棟	S43	57	1,066		H8：増築 H17：耐震																	
						屋内運動場（体育館）	S56	45	725								大改											
三小	12	3	2	17	16,940	普通教室棟	S63	38	3,921																			
						特別教室棟	H26	12	246																			
						屋内運動場（体育館）	H2	36	1,056																			
						教室棟（ことばの指導教室）	H16	22	641																			
四小	6	2	7	15	14,520	普通教室棟	H元	37	3,918		H9：増築																	
						屋内運動場（体育館）	H2	36	1,003																			
五小	10	2	8	20	12,464	教室棟	S51	50	1,039																			
						管理・教室棟	S57	44	2,558																			
						屋内運動場（体育館）	S58	43	726																			
六小	11	3	8	22	23,438	普通教室棟（東）	S47	53	1,782		H20：耐震																	
						普通教室棟（西）	S48	52	2,207		H20：耐震																	
						特別教室棟	S61	40	1,180																			
						屋内運動場（体育館）	S40	61	753		S60：増築、H19：耐震、大改、増築																	
七小	6	3	5	14	21,678	普通教室棟	S52	49	904																			
						管理・教室棟	S56	45	2,385																			
						屋内運動場（体育館）	H26	12	789																			
八小	12	5	6	23	17,190	教室棟	S50	51	2,274		H18：耐震														外壁			
						特別教室棟	S58	43	1,534																	外壁		
						管理及び教室棟	S59	42	1,967																	外壁		
						屋内運動場（体育館）	S35	65	748		H4：増築、H21：耐震、大改、増築																	
九小	6	2	6	14	18,949	普通教室棟	S53	47	1,070																			
						特別教室及び普通教室棟	S63	38	1,821																			
						屋内運動場（体育館）	S54	47	705																		増築	
十小	15	3	8	26	21,339	普通教室棟	S54	47	2,580							耐震、大改、増築												
						特別教室棟	S54	47	1,062																			
						管理棟	S54	47	1,298																			
						普通特別教室棟	S60	40	693																			
						屋内運動場（体育館）	S54	47	725																			
美園小	12	5	8	25	28,370	教室棟	H2	35	3,654																			
						特別教室棟	H2	35	2,034																			
						屋内運動場（体育館）	H3	35	938																			
一中	12	4	11	27	34,716	普通教室棟	S53	49	3,238																			
						特別教室棟	S53	48	2,732																			
						屋内運動場（体育館）	H10	28	1,787																			
						柔剣道場	S59	42	350																			
二中	7	3	9	19	27,422	特別教室・普通教室棟	H14	23	5,738																			
						屋内運動場（体育館）	S39	62	889		H元：増築、H22：耐震、大改、増築																	
						柔剣道場	S58	43	350																			
三中	12	2	9	23	28,841	普通教室棟	S45	56	2,491		H21：耐震 H22：耐震												外壁	外壁				
						特別教室棟	S53	48	751		S56：増築													外壁	外壁			
						管理・特別教室棟	S46	55	1,378		H6：増築、H21：耐震													外壁	外壁			
						屋内運動場（体育館）	H24	14	1,150																			
						柔剣道場	H24	14	350																			
四中	12	4	6	22	59,552	普通教室棟	S59	41	3,737																増築			
						特別教室棟	S59	41	1,691																			
						屋内運動場（体育館）	S60	41	1,334																			
						柔剣道場	S60	41	351																			
多中	10	3	5	18	25,474	管理・教室棟	S55	46	4,065		S61：増築					耐震、大改												
						屋内運動場（体育館）	S48	53	881		H22：耐震、大改、増築																	
						柔剣道場	S56	45	300			耐震、大改																

※1 学校適正配置推進室調べ。普通教室として使用可能な数。
※2 「令和7年度 公立学校施設台帳」より
※3 令和8年3月31日を基準とした経過年数。
※4 「令和7年度 館林市の教育」より

【大改（大規模改修工事）】建物全体を改造する工事（外部及び内部の改修割合がおおむね50%以上）
【耐震（耐震改修工事）】地震に対する安全性の向上を目的とした工事
【増築（増築工事）】既存の建物に対し建て増しをする工事
【外壁（外壁改修工事）】ひび割れ補修や雨漏りの防止を目的とした工事

その他の工事履歴
空調設置：全ての学校の普通教室及び主要な特別教室に設置済み。
屋内運動場はR8年度から順次設置予定。
トイレ洋式化等改修：洋式化率 約78%（目標80%）